

skp. Peup. 01059/19

BRM.0003.20.2019

Urząd Miasta Opola  
Biuro Rady Miasta  
Wpl. 2019 -01- 29  
BRM: Przewodniczący Rady  
Łukasz Suwaga

**Zapytanie Radnej/Radnego**

Miejscowość	Opole
Data	2019-01-29
Do	Prezydenta Miasta Opola za pośrednictwem Przewodniczącego Rady Miasta

**Wnioskodawca**

Nazwisko - człón pierwszy	Pytlik
Imię	Przemysław

Tytuł zapytania	Poprawki dotyczące rewitalizacji pl. św. Sebastiana
-----------------	---

**Treść zapytania**

<p>Proszę o odpowiedź na następujące pytanie:</p>	<p>Proszę o odpowiedź czy poniższe uwagi mogą zostać uwzględnione przy rewitalizacji pl. św. Sebastiana? Plan przewiduje całkowite wykonanie placu w koncepcji betonowej tak jak na Małym Rynku z tą różnicą, że na Placu Św. Sebastiana będą płyty granitowe i betonowe ławki. Na wizualizacji widać drzewa liściaste, które gdy stracą liście i opadną na płyty granitowe to swoim barwnikiem naturalnym w zmieszaniu z wodą np deszczową spowodują odbarwienia granitu i powstanie rdzawych plam co nie będzie ładnie wyglądać (przykład ulica Krakowska rdzawe plamy na granicie). Koncepcja jednej monokultury roślinnej oraz kamienno-betonowy ustrój placu kłóci się z koncepcją anti-smogową w mieście a tym bardziej w jego centrum, gdzie należało by ubogacić rozwój roślinności wyłapującej opad smogowy i neutralizującej go na poziomie bezpiecznym dla funkcjonowania i życia okolicznych mieszkańców. Rewitalizacja placu zawiera koncepcję zawieszonych lamp między drzewami co nie jest zamiarem bezpiecznym i prawidłowym, ponieważ nieusztynione i nisko zawieszone będą atrakcyjnie zwracać uwagę, aby je uszkodzić przez wracającą z imprez młodzież szczególnie w weekendy ( niedaleko jest restauracja Staromiejska, która jest miejscem szczególnie głośnym i w każdy weekend odbywa się tam festiwal tłuczenia butelek oraz głośnych wrzasków) oraz podczas gwałtownych podmuchów wiatru stanowią one duże zagrożenie dla bezpieczeństwa przechodniów ( groźba zerwania podczas bujania na silnym wietrze). Plac powinien być doświetlony, ale w oparciu o lampy stabilne i dające światło białe LED w odróżnieniu od pomarańczowego obecnie. Ławki jakie są zaproponowane w koncepcji wizualizacji w formie betonowych siedzisk są pomysłem na wskroś złym ponieważ ich zmrożenie i chłód a także utrzymująca się na nich wilgoć po opadach deszczu uniemożliwiają skorzystanie z nich oraz komfort nawet krótkiego wypoczynku ( dojmujący chłód i wilgoć na tylnej części ciała, którą wykorzystuje się do siedzenia nie jest niczym przyjemnym). Planowany remont nie przewiduje zachowania miejsc parkingowych dla okolicznych mieszkańców w wystarczającej ilości, obecnie brakuje ich już ponieważ wykonany kompleks śmietników spowodował wyłączenie miejsc do parkowania dla co najmniej 7 samochodów i nie zostaną one już przywrócone. Rewitalizacja placu św. Sebastiana powinna być wykonana w koncepcji większej ilości różnorodności roślinnej i rozważnego pomysłu gdzie kształt i harmonia projektu będzie współgrały z okolicznymi zabudowaniami (mniej kamienia więcej roślin).</p>
---	---

## Metryka dokumentu

Nazwa dokumentu

Zapytanie Radnej/Radnego

### Adresat

Nazwa

Urząd Miasta Opola

### Adres

Kod pocztowy

45-015

Poczta

Opole

Miejscowość

Opole

Ulica

Rynek - Ratusz

### Nadawca

Numer PESEL

000000000108

Imię

Przemysław

Nazwisko

Pytlik